

Светлагорскі раённы
выканаўчы камітэт
**УПРАЎЛЕННЕ ПА ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦІ
І САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ**
вул. Леніна, 49, 247434, г. Светлагорск
Гомельская вобласць, Рэспубліка Беларусь,
тэл. (факс) (802342) 3 52 44
svetlogorsk.r-s@mintrud.by
р/с 3604401002059
УНП 400020081

Светлогорский районный
исполнительный комитет
**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ**
ул. Ленина, 49, 247434, г. Светлогорск
Гомельская область, Республика Беларусь,
тел. (факс) (802342) 3 52 44
svetlogorsk.r-s@mintrud.by
р/с 3604401002059
УНП 400020081

11.12.2019 № 01-16/ 10144

Руководителю предприятия
(организации) Светлогорского
района

В целях реализации полномочий местных исполнительных и распорядительных органов, определенных статьей 10 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда», а также предупреждения несчастных случаев на производстве с наступлением зимнего периода, направляем для сведения и использования в работе памятку по охране труда «Проведение работ по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда» (далее – Памятка).

Считаем целесообразным распространить Памятку среди работников занимающихся данными видами работ.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления

Н.Н.Зобова

*Комитет по труду, занятости и
социальной защите
Гомельского облисполкома*

*ПАМЯТКА
при проведении работ
по очистке крыш, карнизов
зданий и сооружений
от снега и льда*



**г. Гомель
2019 год**

При проведении работ по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда:

⇒ выполнение работ на крыше зданий производить по наряду-допуску на производство

работ повышенной опасности и под руководством лица, ответственного за безопасное проведение этих работ;

⇒ осмотр, очистку кровель производить при

благоприятных погодных условиях с соблюдением требований безопасности. К осмотру и очистке кровель привлекать лиц, допущенных к выполнению работ на высоте;

⇒ работам по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда, выполняемым на высоте, в том числе при использовании телескопической вышки (гидроподъемника), допускать работников не моложе 18 лет, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте;

⇒ работников, занятых на работах по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда, обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты, в т.ч. защитными касками, а при выполнении работ на высоте – средствами индивидуальной защиты от падения с высоты;

⇒ не допускать выход на крышу в гололед или при скорости ветра 15 м/с и более, перемещение по крыше здания с уклоном более 20 градусов без предохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного к надежной опоре, а также работу на крыше одного работающего;

⇒ при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при гололеде, сильном ветре, снегопаде, работы на высоте и открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и тому подобного, прекратить, а работающих вывести с места работы;

⇒ очистку от снега крыш всех конструкций производить только деревянными или пластмассовыми лопатами, начиная от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли, при этом на ногах у работающего должна быть валяная или резиновая обувь;

⇒ не допускать применение металлического инструмента для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и других местах) и не начинать очистку кровли от снега с краев;

⇒ наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков зданий, своевременно сбивать, используя специальные приспособления (крючки), с

автогидроподъемников, автовышек и тому подобное. Не допускать свешивания работающего с крыши здания при сбивании наледей и сосулук;

⇒ внизу места производства работ по очистке крыши зданий от снега, сосулук и наледей ограждать, а проход для пешеходов и проезд для транспортных средств на время проведения работ закрывать;

⇒ опасные зоны возможного падения снега и льда ограждать с трех сторон инвентарными решетками, щитами, веревкой с красными флажками (сигнальной лентой). Ограждение размещать на расстоянии не менее 6 м от здания при его высоте до 20 м, при высоте от 20 до 40 м – не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега с крыш зданий высотой более 40 м размер ограждаемой зоны увеличить пропорционально;

⇒ до ограждения зоны возможного падения снега и льда на тротуаре выставлять дежурного в сигнальном жилете и защитной каске, снабженного свистком для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше;

⇒ дверные проемы со стороны, очищаемой от снега кровли, запирать или внутри лестничных клеток, арок, ворот выставлять дежурных для предупреждения людей об опасности. В случае невозможности запереть дверь выхода из здания, сооружения в сторону очищаемой кровли сделать навес до границы опасной зоны для защиты пешеходов;

⇒ не сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, антенные вводы, оттяжки контактной сети, а также на деревья, кустарники, находящиеся внизу киоски, автомашины и прочее;

⇒ при очистке крыш не касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других установок, могущих вызвать поражение электрическим током;

⇒ сбрасывать снег с крыш только в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы и подходы к нему хорошо освещать;

⇒ уборка больших наледей с карнизных участков кровель, не имеющих специальных обогревающих

устройств, производить при помощи пара из шланга и других приспособлений с соблюдением мер предосторожности против ожогов и падения с крыши;

⇒ по окончании работ, а также во время перерыва в работе инструменты и другие предметы с крыши убирать, при этом не сбрасывать их с крыши;

⇒ при выполнении работ с использованием телескопической вышки (подъемника) обеспечить наличие зрительной связи между находящимся в корзине (люльке) работником и водителем. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий водителю команды на подъем или спуск корзины (люльки);

⇒ работающему с телескопической вышки (подъемника) находиться в защитной каске стоя на дне корзины (люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса за ее ограждение;

⇒ машинистам при нахождении в рабочей зоне подъемника одевать защитные каски, а при выполнении работ в местах возможного движения транспортных средств – сигнальные жилеты или специальную одежду со вставками из сигнальных или светоотражающих тканей;

⇒ не допускать эксплуатацию подъемника на высоте 10 м при скорости ветра 10 м/с и более, при затрудненной видимости и температуре окружающей среды ниже указанной в его паспорте.